



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Воронежской области)**

ул. Куцьгина, 28, г. Воронеж, 394006
Тел. 8(473)271-20-82, факс 8(473)271-20-82
e-mail: mchs-vrn@36.mchs.gov.ru

Главному редактору газеты «МОЁ»
и портала «МОЁ-Online»

И.В. Булгаковой

ул. Лидии Рябцевой, 54
г. Воронеж, 394049

14. 11. 2022 № УВ-134-11822
На № _____ от _____

Уважаемая Ирина Викторовна!

Ваш запрос (вх. № В-134-12154), поступивший в адрес Главного управления МЧС России по Воронежской области, рассмотрен.

По факту пожара, произошедшего 09.04.2021 в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Воронеж, ул. Еремеева, д. 27 проведена процессуальная проверка.

Для установления причины загорания было назначено проведение пожарно-технического исследования пожара и пожарно-техническое исследование образцов, изъятых с места пожара.

В ходе проверки было рассмотрено две основные версии: загорание горючих материалов в результате искусственного инициирования горения и загорание горючих материалов от тепловых проявлений аварийных пожароопасных режимов работы электрооборудования.

Принимая во внимание термические повреждения, учитывая объяснения очевидцев, материалы проверки и заключение экспертизы было установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования.

В представленной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области копии акта о приемке выполненных работ по ремонту кровли указаны работы по нанесению огнебиозащитного покрытия деревянных конструкций составом «Пирилакс», при помощи аэрозольно-капельного распыления, для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251.

Согласно представленной Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области копии акта о приемке выполненных работ по ремонту кровли для утепления были применены плиты минераловатные «Руфф

Баттс» ROCKWOLL, согласно характеристик заявленных производителем данный материал является негорючим.

По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ, ввиду отсутствия события преступления.

По факту пожара, произошедшего 31.10.2022 в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Воронеж, ул. Небольсина, д. 17 проводится процессуальная проверка.

В настоящее время опрашиваются очевидцы пожара, проведен осмотр места происшествия с участием специалиста ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по Воронежской области», назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления очага и причины пожара, направлен запрос в фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, для предоставления сведений по пределам огнестойкости, классу пожарной опасности и показателям пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов чердачного помещения дома.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы



А.Н. Кошель